



HINWEIS:

Die Halteschraube beim 75 W Kolben und die Überwurfmutter bei 100 W und 200 W Kolben müssen regelmäßig gelöst werden. Die Lötspitzen sollten dabei einmal herausgenommen werden.

Lötspitzen bitte im heißen Zustand mit einem gut angefeuchteten Reinigungsschwamm säubern (Artikel-Nr. 34 150 00).

HINT:

The holding screw for the 75 W soldering irons and the retaining nut for the 100 W and 200 W soldering irons must be removed regularly. Additionally, the solder tips should be removed once.

Soldering tips should be well cleaned while hot with a moistened cleaning sponge (article no. 34 150 00).

Tips zum Löten

Dauerlötspitzen sollten immer mit Lot überzogen sein. Sie werden sonst passiv und nehmen kein Lot mehr an. Ist dies der Fall, so muss die Spitze wieder aktiviert werden. Dazu wickelt man etwas Lötendraht um die kalte Spitze und heizt anschließend auf. Die Prozedur muss unter Umständen mehrmals durchgeführt werden.

Tips for Soldering

Continuously heated tips should always be covered with solder. Otherwise, they become unusable and cannot accept the solder any longer. Should this occur, the tip must be reactivated. In order to accomplish this, wind some soldering wire around the tip when it is cold and then heats up it. It may be necessary to repeat this procedure several times.



WELLER



34 101 00 WELLER Hobbykit 2
75 Watt, mit Lötspitze / with soldering tip SG 10

34 101 11 Heizelement für Hobbykit 2 / Heating element for Hobbykit 2

Dauerlötspitzen für Hobbykit 2 / Durable spare tips



34 101 01 SG 10, abgeflacht



34 101 02 SG 11, Schraubenzieher



34 101 03 SG 12, verjüngt



34 101 05 SG 39, gebogen



34 101 04 SG 13, mit Rille



34 105 00 WELLER Profikit 100
100 Watt, temperaturgeregelt / Power controlled,
mit Lötspitze / with soldering tip SG 40

34 105 10 Heizelement für Profikit 100 / Heating element for Profikit 100

34 105 09 Überwurfmutter / Fixing nut

Dauerlötspitzen für Profikit 100 / Durable spare tips



34 105 01 SG 40, abgeflacht



34 105 02 SG 41, Schraubenzieher



34 105 04 SG 42, mit Rille



34 105 05 SG 43, gebogen



LÖTKOLBEN / SOLDERING IRONS

Tips zur Sicherheit

Sie sollten beim Löten auch an Umwelt und Gesundheit denken!

Neben der Gefahr von Verbrennungen durch den heißen Lötkolben gibt es zwei weitere Punkte, die Sie beachten sollten:

1. Flußmitteldämpfe sind gesundheitsschädlich und müssen aus der Atemzone ferngehalten werden. Sorgen Sie stets für eine ausreichende Belüftung am Arbeitsplatz..

2. An den Händen haftende Bleispuren könnten über Lebensmittel oder Zigaretten in den menschlichen Organismus gelangen. Deshalb beim Löten nicht essen, trinken oder rauchen.

Tips for Safety

You should also be environmental and health conscious while soldering!

In addition to the danger of burning by the hot soldering iron, there are two further points which you should keep in mind:

1. Flux fumes are dangerous to your health and must be kept away from breathing zones. Always provide sufficient ventilation in the work place.

2. Lead residue from the hands can easily be transferred from food or cigarettes into the body. Therefore, there should be no eating, drinking and smoking while soldering.




34 110 00 WELLER Profikit 200
200 Watt, temperaturgeregt / Power controlled,
mit Lötspitze / with soldering tip SG 50

34 110 10 Heizelement für / Heating element for Profikit 200

Dauerlötspitzen für Profikit 200 / Durable spare tips



34 110 01 SG 50,
Kuppe/Meißel



34 110 02 SG 51,
Kuppe/Kuppe



34 110 03 SG 52,
Meißel, gerade



34 110 04 SG 53,
Schraubenzieher gebog.

ERSA

Dauerlötspitzen für TC 65 / Durable spare tips



34 205 01
Ersatzspitze / Replacement tip 162 VD



34 205 02
Ersatzspitze / Replacement tip 162 TD




ERSA



- 34 210 00** Ersa Lötstation / Soldering station ANALOG 80 T
regelbar von / ranges from 150 - 450° C
- 34 210 11** ErsatzlötKolben / Replacement iron 810 CDJ
- 34 210 15** Heizelement / Heating element 81 I
- 34 200 00** Ersa Lötstation / Soldering station DIGITAL 80 T
Digitalanzeige / Digital display, 150 - 450° C
- 34 200 15** Heizelement / Heating element 83 I
- 34 200 06** Spitzenbefestigung, Federdraht / Fixing spring

Dauerlötspitzen für Ersa Lötstationen Durable tips for Ersa Soldering stations



34 200 01
Ersatzspitze 832 GD
Replacement tip 832 GD
55° abgeschrägt, verjüngt



34 200 02
Ersatzspitze 832 MD
Replacement tip 832 MD
Meißel, 90° abgeschrägt



34 200 03
Ersatzspitze 832 LD
Replacement tip 832 LD
35° abgeschrägt, breit



34 200 04
Ersatzspitze 832 VD
Replacement tip 832 VD
Schraubenzieher, schmal

WELLER



- 34 194 00** WELLER Lötstation WSS 80
WELLER Soldering Station WSS 80
mit Spitze / with tip SG81SP
50 Watt, 150°C - 450°C
- 34 194 11** ErsatzlötKolben für WSS 80
Repl. soldering iron for WSS 80

Dauerlötspitzen für Weller Lötstationen Durable tips for Weller Soldering stations



34 194 01
Ersatzspitze SG 80
Replacement tip SG 80
45° abgeschrägt, verjüngt



34 194 02
Ersatzspitze SG 81
Replacement tip SG 81
35° abgeschrägt



34 194 03
Ersatzspitze SG 82
Replacement tip SG 82
Meißelform

SOLDERING STATIONS are not only very popular with professionals due to the minimal weight of the soldering irons. They are also recognized for their very short heating times.

LÖTSTATIONEN sind nicht nur aufgrund des geringen Gewichtes der verwendeten LötKolben bei Profis sehr beliebt. Sie zeichnen sich auch durch sehr kurze Aufheizzeiten aus.

INLAND



36 132 00 INLAND Lötstation / Soldering station mit Halter für LötKolben und Pinsel, Ablage und LötKolbenregelung with stand for iron and brush, additional deposit and power control

SONSTIGES LÖTMATERIAL / SOLDERING ACCESSORIES



34 301 00 GaslötKolben MICROFLAM Soldering iron for gaz MICROFLAM



36 472 00 Absauganlage / Soldering fume absorber 220 V / 15 Watt

36 472 01 Ersatzfilter für Absauganlage Replacement particle filter



34 135 00 Regeltrafo für LötKolben Controller for soldering irons



34 145 00 LötKolbenständer Soldering iron stand



34 150 00 Reinigungsschwamm / Cleaning spoon

Dauerlötspitze für LötKolben mit 7 mm Aufnahme

Durable tip for soldering irons with 7 mm shaft, 70/100 Watt

34 130 02 Schraubenzieherform, gebogen
34 130 03 abgeflacht, gerade